


CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS

Nº EN PLANO

B79

DENOMINACIÓN: CASA RECTORAL
LOCALIZACIÓN: VILACHAÍÑO
PARROQUIA: SANTA MARÍA DE TEO
TIPOLOXÍA: CASA RECTORAL
TITULARIDADE: INSTITUCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO
GRAO DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL. SOLO RÚSTICO



Edificación tradicional de planta en L e cuberta de tella. Construída en mampostería de pedra, encóntrase en mal estado de conservación.