


CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS

Nº EN PLANO

C04

DENOMINACIÓN: CRUCEIRO DE LAMAS
LOCALIZACIÓN: LAMAS
PARROQUIA: SANTA MARÍA DE BAMONDE
TIPOLOXÍA: CRUCEIRO
TITULARIDADE: PÚBLICA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO. R-3



Cruceiro de pedra con fuste hexagonal e capitel dórico, base cuberta pola vexetación. Cruz sen imaxe.