


CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS

Nº EN PLANO

C42

DENOMINACIÓN: CRUCEIRO DE ANGOSTA
LOCALIZACIÓN: O AIDO
PARROQUIA: SANTA MARÍA DE LUOU
TIPOLOXÍA: CRUCEIRO
TITULARIDADE: PÚBLICA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SOLO NÚCLEO RURAL. EXPANSIÓN (SNR-E)



Cruceiro de pedra sobre basamento prismático, e cruz grega sen imaxe.