


CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS

Nº EN PLANO

C46

DENOMINACIÓN: CRUCEIRO DO CAMPO SANTO
LOCALIZACIÓN: AGOSO
PARROQUIA: SANTA EULALIA DE OZA
TIPOLOXÍA: CRUCEIRO
TITULARIDADE: PÚBLICA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BO
GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: DOTACIONAL. SOLO RÚSTICO R3



Cruceiro do Campo Santo situado nas proximidades do C47. Posúe unha base escalonada con molduras en cada escalón, fuste hexagonal, capitel dórico e cruz sen imaxe.