


CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS

Nº EN PLANO

C52

DENOMINACIÓN: CRUCEIRO
LOCALIZACIÓN: VILANOVA
PARROQUIA: SANTA EULALIA DE OZA
TIPOLOXÍA: CRUCEIRO
TITULARIDADE: PÚBLICA
ESTADO DE CONSERVACIÓN: REGULAR
GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SOLO RÚSTICO R3



Cruceiro de pedra con capitel dórico con varias molduras e cruz sen imaxe. Rodeado de vexetación.