

CATÁLOGO DE BENS CULTURAIS

Nº EN PLANO

R03

DENOMINACIÓN: CAPELA DE SANTA MARÍA DA CABEZA
LOCALIZACIÓN: RAXÓ
PARROQUIA: SAN SIMÓN DE ONS - CAHEIRAS
TIPOLOXÍA: CAPELA
TITULARIDADE: INSTITUCIONAL
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BO
GRAO DE PROTECCIÓN: INTEGRAL
CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA: SOLO NUCLEO RURAL. ORIXE. (SNR-T)



Capela con cuberta a dúas augas de tella, campanario en fachada. Realizada en sillería, en fachada, encontros, esquinas e puntos singulares, e en mampostería. Destacan o pórtico da fachada, lixeiramente modificado, sostido por dúas columnas de pedra, e os contrafortes laterais. Na súa construción utilizáronse restos da antiga ermida de San Sadurniño, destruída no século XVIII.